

X-HOT125・150

2. LCDスピードメーター

X-HOT 150 Model

1. 速度警告灯

2. LCDメーター

3. タコメーター

4. EMSチェックランプ


5. シグナルインジケーター

6. ハイビームインジケーター

7. エンジンオイル
インジケーター

8. SELECT ボタン

9. ADJUST ボタン



⑧セレクトボタン

⑨アジャストボタン

エンジンオイルインジケーター リセット方法

1. エンジンオイルインジケーターが点灯したら SELECT ボタンを3秒以上長押ししてください、点灯していたインジケーターが点滅に変わります。
2. キャンセルする場合、この時点で中止する場合は ADJUST ボタンを押すと点灯に戻す事が出来ます。
3. キャンセルしない場合は ADJUST ボタンを3秒長押しすれば消灯出来ます。

時計の時刻合わせ

設定

(通常モードに戻る場合は一度メインキーをOFFにしてから再度ONにする。)



自動で
切り替わります



SEL&ADJ同時に
3秒以上長押しする。
SETUPの表示が出たら
ボタンをはなす。

時計合わせMODE

点滅している数字をADJで変更します。
時圏が合ったらSELを押して点滅を分に
切り替え同じ要領で分も合わせます。